

菏泽市生态环境局巨野县分局2026年度行政执法结果公示(9.21)

序号	行政执法相对名称	行政执法事项名称	主要违法事实	处罚依据	执法结论	处罚决定文书文号	作出行政处罚决定日期	处罚金额（万元）	没收违法所得（万元）	执法机关
1	山东禾昱润丰新材料有限公司	行政单位	2026年7月6日，我分局对该公司进行了非现场调查，发现该公司实施了以下违法行为：经调阅菏泽市环境监测监控系统v6.1显示该公司化学需氧量2025年度排放量为7.46T/A，经调阅全国排污证管理信息平台公开端显示该公司排污许可证水排放口中化学需氧量年度许可排放量为4.05T/A。	依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零三条	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）1号	2026-09-16	23.5	0	菏泽市生态环境局巨野县分局

2	山东铁雄新沙能源有限公司	行政单位	2026年7月28日，接上级交办，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司重污染天气一厂一策橙色预警减排措施为延长结焦时间至37小时以上，通过调阅生产台账报表及结焦中控记录发现，一期焦炉2号、3号、4号炉在2026年1月13日20时至1月17日9时启动重污染天气橙色预警期间，每天平均结焦时间分别为24小时、24小时、24小时、24至28小时，不满足37小时要求，特殊时段重污染天气应急响应期间未能有效限制污染物排放。	依据《排污许可管理条例》第三十五条第二项	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）2号	2026-09-16	8.75	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
3	巨野县昌光风力能源有限公司	行政单位	2026年7月23日，接信访举报，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司50MW风电项目环评批复已取得（巨行审（2020）环评117号），20台风力发电机组已建设完成并网发电正在运行中。查阅该公司中控系统发现，项目在未按照要求建设独立的固体废物贮存场所，光影和噪声防护距离不满足标准的情况下，自2020年12月底建设完成并网发电运行，未通过环境工程竣工验收，建设项目投入生产经营。	《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）3号	2026-09-17	20	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
4	赵某某	行政单位	2026年7月23日，接信访举报，我分局对赵东坡负责的巨野县昌光一期50MW风电项目进行检查，发现你实施了以下违法行为：50MW风电项目环评批复已取得（巨行审（2020）环评117号），20台风力发电机组已建设完成并网发电正在运行中。查阅中控系统发现，项目在未按照要求建设独立的固体废物贮存场所，光影和噪声防护距离不满足标准的情况下，自2020年12月底建设完成并网发电运行，未通过环境工程竣工验收，建设项目投入生产经营。	《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）3-1号	2026-09-17	5	0	菏泽市生态环境局巨野县分局

5	山东铁雄新沙能源有限公司	行政单位	2026年7月28日，接上级交办，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司二期干熄焦项目除尘管道产生的除尘灰未及时采取遮盖、清扫措施，露天存于放干熄焦现场地面，存在未采取措施控制、减少粉尘排放的行为。	《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第一款第五项	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）4 号	2026-09-17	4.7	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
6	山东铁雄新沙能源有限公司	行政单位	2026年7月28日，接上级交办，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司已建设密闭焦炭库，焦厂内有部分焦炭露天堆放，未按照要求密闭储存。	《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百三十条第二项	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）5 号	2026-09-17	2.35	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
7	山东铁雄新沙能源有限公司	行政单位	2026年8月3日，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司产生含挥发性有机物废气的二期化产车间硫膏下料房，未按照规定安装、使用挥发性有机物废气污染防治设施。	《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第一款第二项	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）6 号	2026-09-18	4.7	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
8	山东铁雄新沙能源有限公司	行政单位	2026年8月3日，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司为土壤污染重点监管单位，原提盐装置车间正在拆除，拆除现场露天堆积大量固体废物，未制定、实施土壤污染防治工作方案且拆除过程中未采取相应的土壤污染防治措施。	《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百五十九条第一款第二项、第二款	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）7 号	2026-09-18	6.5	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
9	中再（山东）再生资源利用有限公司	行政单位	2026年7月29日，我分局对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司未按照排污许可证要求建立固体废物管理台账、生产设施运行管理台账、污染防治设施运行管理台账，且未按照排污许可证规定记录。	《排污许可管理条例》第三十七条第一项	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）8 号	2026-09-20	0.5	0	菏泽市生态环境局巨野县分局

10	巨野县佳士德建材有限公司	行政单位	2026年7月23日，根据舆情线索，我分局利用无人机对该公司进行检查，发现该公司实施了以下违法行为：该公司未生产，厂区内的建筑垃圾原料堆未按环评批复要求在生产车间与料仓内贮存，未完全覆盖露天贮存，生产车间存在多处破损未按要求完全密闭，厂区内地面积尘较重，存在未按要求采取密闭、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘污染物排放行为。	《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第一款第五项	立案处罚	鲁菏环（巨野）罚（2026）9 号	2026-09-21	2	0	菏泽市生态环境局巨野县分局
----	--------------	------	---	-------------------------------	------	-------------------	------------	---	---	---------------